



Brf Henriksdalshöjden
Henriksdalsringen 37-71
Nacka

Stockholm den 18 mars 2024

Beträffande ställningsnät

Under helgen upplevde Stockholm kraftiga vindar, med ännu starkare vindar som blåste genom Henriksdalshöjden.

På grund av de kraftiga vindarna under helgen, släppte plasten i ställningen, vilket är avsiktligt. Ställningen är konstruerad så att stropparna som håller plasten på plats ska släppa när det blåser kraftigt för att förhindra att vinden river ställningen från väggen. När plasten agerar som ett segel och vindtrycket ökar, tillåter de släppta stropparna att vinden passerar genom ställningen. Det är meningen att stropparna ska släppa under sådana förhållanden. När vindstyrkan minskar, justerar vi ställningen och sätter allt på plats igen.

Vi tackar för er förståelse och samarbetsvilja. Om ni har ytterligare funderingar eller frågor, tveka inte att kontakta boendesamordnare Mohammed.

Boendesamordnare
Mohammed Dastgir Tel: 072-205 55 14
mohammed.dastgir@afry.com

Med vänliga hälsningar

BRF Henriksdalshöjden samt Total Fasad Stockholm AB

Total Fasad Stockholm AB

Adress
Olaus Magnus väg 17C
121 45 Johanneshov

Telefon
08-30 10 25

e-post
info@totalfasad.se

Organisationsnummer
559004-4375